(1)X1 	(11)X1 
(2)X1	(12)X1
(3)X1(L)&(R)	(13)X1
(4)X1 	(14)X4 M6*20
(5)X1	(15)X6 M5*8
(6)X1 	(16)X16 M8*20
(7)X5	(17)X12
(8)X1 	(18)X12
(9)X1 	(19)X1
(10)X1	

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10