





WP11 Underwater LED Light Instruction Manual

1. Applications




2. Notes




1

5. Function/mode




6. Mounting onto a diving helmet




3

1. Zubehör



Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob der Verpackungsinhalt vollständig und intakt ist. Wenn Sie feststellen, dass etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


2. Funktion



Wenn die Betriebsanzeige schnell blinkt, wird die Leistung reduziert, obwohl das Gerät weiter verwendet werden kann. Wenn die Temperatur des Geräts zu hoch wird, schaltet sich die Maschine automatisch aus. Bitte lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor es weiter verwendet wird. Wenn die Betriebsanzeige langsam blinkt, zeigt dies an, dass der Akku leer ist und erst nach vollständiger Aufladung wieder verwendet werden kann.

5

5. Installieren der Kamera




7

3.機能/モード




4.ダイビングヘルメットの取り付け




9

5. Instalación de la cámara



11

3.機能/モード



4. Montage auf einen duikhelm



21

1. 配件

Si prega di verificare attentamente se il contenuto del pacchetto è completo e intatto. Si encuentra que falta o está dañado, por favor contacte con el servicio de atención al cliente.

2. Función

Cuando el indicador de alimentación parpadea rápidamente, la potencia se reduce, aunque la unidad todavía puede ser utilizada. Si la temperatura de la unidad es demasiado alta, la máquina se apagará automáticamente. Si prega de lasciare raffreddare la unità prima di continuare ad utilizzarla. Quando l'indicatore di alimentazione parpadea lentamente, indica que la batería está agotada y sólo se puede volver a utilizar después de estar completamente cargada.

8

5. Instalación de la cámara

13

6. Precaución

- No almacene la luz de buceo en un ambiente donde la temperatura excede los 50 °C.
- No deje caer el producto ni lo golpee contra otros objetos para evitar lesiones o mal funcionamiento.
- No monte o modifique el circuito, lo contrario podría causar daños irreversibles.
- No sumerja la unidad en agua de profundidad, o durante más de 4 horas seguidas, para evitar que el producto se dañe.
- Si no lo utiliza durante largos períodos de tiempo, cierre el producto completamente cada tres meses.
- Cuando no lo utilice, por favor, apague la alimentación.
- Si el producto no se utilizó, por favor, apague la alimentación.

7

3. Fonctions de base

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour éteindre ou allumer, puis appuyez sur le bouton de l'intensité pour régler la luminosité à un à quatre niveaux d'intensité.

1

4. Montage sur un casque de plongée

9

5. Instalación de la cámara

11

6. Avertissement

- Non conserve la luce di immersione in un ambiente in cui la temperatura supera i 50 °C.
- Non fai cadere il prodotto nel liquido contro altri oggetti per evitare danni o incendi.
- Non montare o modificare il circuito, altrimenti può causare danni irreversibili.
- Non utilizzare a più di 40 metri di profondità o per oltre 4 ore alla volta per evitare danni al prodotto.
- Quando non si utilizza per lunghi periodi di tempo, si prega di caricare completamente il prodotto ogni tre mesi.
- Quando non viene utilizzato, si prega di spegnere il prodotto.

7

7. Especificaciones del producto

Modelo	WP11
Batería	3.7V 1800mAh
Potencia	6W
Clasificación IP	IP68 (resistente al agua hasta una profundidad de 40 m y resistente al polvo)
Temperatura del color	6800±300K
CRI	98
TLCI	97
Lumen	0.5M 1000LUX 1M 250LUX
Duración de la batería	Aprox. 2h (100% de brillo)
Voltaje de entrada	DC. 5V/1A
Peso	103g
Dimensiones	85x54x45mm

7

3. Fonction/modo

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para apagar o encender, y luego pulse el botón de encendido para ajustar el brillo de uno a cuatro niveles de intensidad.

1

4. Montado en un casco de buceo

6

5. Installation de la cámara

10

6. Avisos

- No almacene la luz de buceo en un ambiente donde la temperatura excede los 50 °C.
- No deje caer el producto ni lo golpee contra otros objetos para evitar lesiones o mal funcionamiento.
- No monte o modifique el circuito, altrimenti può causare danni irreversibili.
- No utilizzare a più di 40 metri di profondità, o durante più di 4 ore alla volta per evitare danni al prodotto.
- Quando non si utilizza per lunghi periodi di tempo, si prega di caricare completamente il prodotto ogni tre mesi.
- Quando non viene utilizzato, si prega di spegnere il prodotto.

11

7. Especificaciones del producto

Modelo	WP11
Batería	3.7V 1800mAh
Potencia	6W
Clasificación IP	IP68 (resistente al agua hasta una profundidad de 40 m y resistente al polvo)
Temperatura del color	6800±300K

13

3. Función/modo

Por favor, compruebe cuidadosamente si el contenido del paquete está completo e intacto. Si encuentra que falta o está dañado, por favor contacte con el servicio de atención al cliente.

7

4. Montaje en un casco de buceo

8

5. Instalación de la cámara