

AOFAR[®]

GOLF RANGEFINDERS

GX-6F

www.aofar.com

AOFAR BRAND CUSTOMER SERVICE SUPPORT: service@aofar.com

- English manual-----Contact us: service@aofar.com
- Manuel en français ----- Contactez-nous: service@aofar.com
- Deutsches Handbuch ----- Kontaktieren Sie uns: service@aofar.com
- Manuale in italiano ----- Contattaci: service@aofar.com
- Manual en español ----- Contáctenos: service@aofar.com
- Manual em português ----- Contate-nos: service@aofar.com
- Nederlandse handleiding ----- Neem contact met ons op: service@aofar.com
- 日本語マニュアル ----- お問い合わせ: service@aofar.com

TABLA DE CONTENIDO

1.	TABLA DE CONTENIDO	3
2.	INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN	4
	Rango de medicion; Ajuste de enfoque; Cambio de unidades; Instrucción de uso; SCAN MODE; FLAG LOCK MODE	
3.	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	6
4.	DESCRIPCIÓN DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA	7
5.	NOMBRES DE COMPONENTES	8
6.	CÓMO TRABAJAR Y VARIAR LA PRECISIÓN	9
7.	LISTO PARA INICIO	9
8.	LISTA DE ARTÍCULOS	10
9.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE USO	11
10.	PRECAUCIONES DE BATERÍA DE LITIO	13
11.	MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTO	13
12.	COMUNÍQUESE CON NOSOTROS	13
13.	TROUBLE SHOOTING TABLE	14

2. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Rango de medición

Rango reflectante: 5~500 Y

Rango de árboles: 5~400 Y

Rango de bandera: 5~200 Y

Ajuste de foco


Girar el ocular hasta que la retícula y el objeto se muestren claramente en sus ojos.

El telémetro HX-700N es construido con un ocular ajustable (+/-3 Dioptrías). Las personas con diferentes visiones no necesitan usar anteojos, pueden observar la pantalla LCD a simple vista.

Cambio de unidad

Para elegir yarda y metro, por favor presione el botón "MODO" por 2 segundos para cambiar "Y" (yarda) y "M" (metro).

Puede medir la distancia en yardas o metros. El indicador de la unidad se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla LCD.



Instrucción de uso


1. Mire la pantalla LCD a través del ocular y coloque el círculo de puntería (ubicado en el centro de la vista) en un objetivo a más de 5 yardas de distancia. Haga clic en el botón de Encendido para encender, verá la pantalla como la imagen de la derecha. Presione el botón de encendido para escanear o bloquear en la bandera, la lectura se mostrará en la pantalla LCD. (El telémetro de láser se apagará automáticamente dentro de 8 segundos sin operación.)
2. Trajes de diseño sin pendiente para torneo de golf.
3. Los datos de la pantalla LCD muestran: distancia de la línea de visión hasta el apagado automático.


4. Consejos: Cuando el fondo del objetivo es complicado o difícil de medir mediante el modo de escaneo, puede usar el modo de bloqueo de bandera.

SCAN MODE (SIN VIBRACIÓN DE PULSO SUCEDE)

Al presionar el botón "ENCENDIDO" alinear la bandera para escanear, el icono "Escanear" parpadeará, obtendrá distancia sin sensación de pulso.

FLAG LOCK MODE (CON VIBRACIÓN DE PULSO SUCEDE)

Señal de modo de bloqueo : Después de que se bloquee correctamente en la bandera, se mostrará el círculo en el letrero de la bandera. (Como muestra la imagen)

Método: Al presionar el botón "ENCENDIDO" y escanear de lejos a la bandera, al mismo tiempo, el icono "Escanear" parpadeará y se mostrará el círculo en la bandera , obtendrás distancia y vibración.









sentirás

3.ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Modelo	GX-6F
Dimensiones	93 x 38 x 73 mm
Peso	123g
Batería	CR2-3V
Rango reflectante	5~500 Y
Rango de árboles	5~400 Y
Rango de bandera	5~200 Y
Desviación de medición	± 1 Y
Ampliación	6 X
Diámetro objetivo	20mm
Diámetro del ocular	13mm
Diámetro de la pupila de salida	3.5mm
Longitud de onda láser	905nm
Tipo de láser	Class I
Dioptría	±3°
Temperatura de funcionamiento	-10~50°C
Temperatura de almacenamiento	-20~60°C
IP Rating	IPX4 waterproof

4.DESCRIPCIÓN DE LA VISUALIZACIÓN EN PANTALLA

 <p>The diagram shows a circular display area. At the top left, the word "Scan" is written. In the center, there is a crosshair symbol. To the right of the crosshair is a circular icon with a right-pointing arrow. Below the crosshair, the number "18888" is displayed in a digital font, followed by a small "m" and a "Y" symbol. At the bottom center, there is a battery level indicator icon.</p>	Scan	Scan modo
		Señal de modo de bloqueo: Comparación de cambio de icono
		Indicador de batería
		Marcador del objetivo: Superponga el círculo central con el objetivo a medirse.
		Distancia de medición: Distancia de línea recta.
		Visualización de unidad de distancia

5. NOMBRES DE COMPONENTES

- ① Objetivo de transmisión láser
- ② Objetivo de recepción láser
- ③ Botón de cambio de unidades/ "Botón de modo (m: Meter/Y: Yard)
- ④ Botón de encendido / lectura
- ⑤ Enfoque giratorio
- ⑥ Lente de ojo de observación/LCD (Liquid crystal display)
- ⑦ Tapa de la batería
- ⑧ Agujero para atar el tirante



6. CÓMO TRABAJAR Y VARIAR LA PRECISIÓN

El telémetro GX-6F emite los pulsos de energía infrarroja invisibles y seguros para los ojos. La tecnología digital sofisticada puede medir instantáneamente distancias a través de medir el tiempo que se necesita cada pulso para viajar del telémetro al objetivo y de vuelta al telémetro.

El color, la lisura de la superficie, el tamaño y la agudeza del objetivo afectarán su reflectividad y rango.




Es difícil de medir en las siguientes condiciones y ambientes:

La lluvia o niebla/ el objetivo es demasiado pequeño/ La baja reflectividad del objetivo a medirse (color negro, forma compleja, superficie en curva, superficie de agua, superficie de vidrio, superficie de espejo, etc.) / Batería baja.


7.LISTO PARA INICIO

- Quitar la tapa de batería girando la tapa en sentido antihorario.
- Insertar la batería CR2-3V.
- Colocar primero el polo negativo de la batería de litio en el compartimiento de batería.
- Colocar de nuevo la tapa de batería.

Nota: Se recomienda reemplazar la batería una vez cada 12 meses.


Visualiza	Descripción
	Energía disponible suficiente
	60% de energía restante.
	El indicador de batería baja parpadeando: ¡ Reemplace la batería ahora!* Debido a la batería baja, se puede mostrar los datos, pero posiblemente no son precisos


Nota: Reemplazar la batería cuando se muestre el indicador de baja batería.

Si se muestra “  ” y está parpadeando en la pantalla LCD, lo cual significa “ baja batería ”. **Se puede encender, pero no muestra ningún dato. Mientras tanto, la vibración se detendrá..**

Instalar/Cambiar la batería

1. Abrir la tapa en sentido antihorario
2. Se debe colocar hacia afuera el polo positivo "+" de la batería de litio CR2 (Mira la imagen)
3. Apretar la tapa de batería en sentido horario después de instalar la batería.




8. ISTA DE ARTÍCULOS

Telémetro láser

AOFAR[®]
GOLF RANGEFINDERS**GX-6F**www.aofar.com

Manual



Bolso, Acollador, Trapo de limpieza, Batería

9. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE USO

- Evite que su instrumento se caiga o se dañe y no lo altere en ningún caso. Si hay un ruido anormal, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de nuestra empresa.
- La temperatura de operación del producto es entre -10 °C y 50 °C. Por favor use el instrumento dentro del rango de temperatura de operación y evitar usarlo en un ambiente con cambios bruscos de temperatura.
- No mantenga el producto bajo la luz solar directa, en un ambiente de temperatura alta o de temperatura baja por un largo plazo. (Por ejemplo, dentro del maletero de un vehículo).
- No exponga el producto a la luz solar ni apunte a la luz solar.
- No use o guarde el producto en un ambiente con la fuerte radiación electromagnética o el campo magnético.
- Si se lleva mucho tiempo sin usar el producto, por favor de quitar la batería y guardarla en un lugar seco y frío. También se recomienda guardar el producto en una caja seca.
- No desarme, modifique ni repare el producto por su propia cuenta, el daño que causará el instrumento y la irradiación de láser podrá causar daños visuales y otros daños.
- No use el producto en el área polvorienta con el fin de evitar fallas.
- Aunque el producto es resistente al agua, no lo moje ni lo sumerja en el agua a propósito. Cuando aparezca la humedad alrededor del botón, por favor límpiela antes de operar el producto, no lo use en el agua.
- Por favor asegúrese de que la tapa de batería está bien cerrada cuando lo use.


¡Advertencia!

- No mire la lente del objetivo de transmisión láser.
- No mida los ojos de otras personas.
- Se prohíbe desarmar este producto por usted mismo.
- Deben mantenerlo fuera del alcance de los niños.

¡Atención!

- Es normal que las lentes se mojen cuando la temperatura cambie de repente. En esta situación, saque la batería y no utilice el dispositivo hasta que se seque.
 - Llevar el producto de un lugar frío a una habitación calurosa se puede rociar la apariencia y las partes internas. Para evitar este fenómeno, coloque el dispositivo en una bolsa de plástico impermeable y los sacan afuera después de que su temperatura haya aumentado gradualmente.
 - Para evitar fallas, no almacene este producto en :
 1. Lugares húmedos y sin ventilación
 2. El vehículo o el maletero expuesto al sol
 3. Ambiente con la humedad superior al 90%
- ※ **¡No mantenga o ponga las lentes bajo el sol, por favor!**

La función de convergencia de radiación puede dañar la pantalla LCD



10.PRECAUCIONES DE LA BATERÍA DE LITIO

- Para evitar fugas, calor y fuego, etc.
 - No desarme ni modifique el producto usted mismo.
 - No lo tire al fuego ni lo almacene en un ambiente de temperatura alta.
 - Evite el contacto directo con los objetivos metálicos como monedas o llaves(dentro de un bolsillo o una bolsa.
- Si la piel tiene contacto con el líquido filtrado casualmente, lávela inmediatamente con agua fría. Si los ojos o la boca tienen contacto con el líquido filtrado, no los toque. Lávelos con agua fría y consulte a un médico.
- Se debe mantener el producto fuera del alcance de los niños.
 - Seguir los métodos de tratamiento según la política local en cuanto a la disposición de la batería de litio usada.

11.MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTO

Limpie suavemente la superficie de las lentes con un paño fino y limpio para eliminar las manchas que podrían dañarla. Si existen manchas en la superficie de las lentes, que pueden dañar estas lentes. No toque las lentes con el dedo para proteger el revestimiento de la apariencia.

12.COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Email: service@aofar.com Facebook: Aofar Us	Website: www.aofar.com
Register your VIP warranty: www.aofar.com/account/register	

13. LISTADO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la pantalla LCD no se puede encender:

- Presionar el botón de encendido nuevamente.
- Verificar la batería o reemplazarla si es necesario. (Determinar si existe un aislante que bloquea la energía de la batería)

Si la medición de distancia es anormal:

- Confirme si la lente tiene suciedad.
- Asegúrese de que el círculo de marca se superponga su objetivo.

Se puede encender, pero no se mostrarán los datos:

- Voltaje bajo de batería, Cambie la batería, por favor.
- Fuera del rango de medición o menos de yardas.
- Cambiar el objetivo de medición

Errores de medición:

- M/Y no está cambiado
- La lluvia, niebla y el objetivo pequeño también podrán afectar los resultados de medición

La energía de batería se agota con rapidez:

- La baja temperatura ambiental causará que la energía de batería se agote con rapidez.
- Si la batería no ha sido usada por mucho tiempo después del desembalaje, la energía de batería se agotará con rapidez.

AOFAR

www.aofar.com