

AOFAR[®]

GOLF RANGEFINDERS

GX-6F

www.aofar.com

AOFAR BRAND CUSTOMER SERVICE SUPPORT: service@aofar.com

- English manual-----Contact us: service@aofar.com
- Manuel en français ----- Contactez-nous: service@aofar.com
- Deutsches Handbuch ----- Kontaktieren Sie uns: service@aofar.com
- Manuale in italiano ----- Contattaci: service@aofar.com
- Manual en español ----- Contáctenos: service@aofar.com
- Manual em português ----- Contate-nos: service@aofar.com
- Nederlandse handleiding ----- Neem contact met ons op: service@aofar.com
- 日本語マニュアル ----- お問い合わせ: service@aofar.com

Catalogo

1. Catalogo	3
2. ISTRUZIONI PER L'USO	4

Campo di misura; Regola la messa a fuoco; Cambio unità; Istruzioni per l'uso; SCAN MODE; FLAG LOCK MODE	
3. SPECIFICHE DEL PRODOTTO	6
4. DESCRIZIONE DEL DISPLAY A SCHERMO	7
5. NOME COMPONENTI	8
6. COME LAVORARE E PRECISIONE DI RANGE	9
7. PRONTO PER INIZIARE	9
8. ELENCO ARTICOLI	10
9. USARE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA	11
10. PRECAUZIONI DELLA BATTERIA AL LITIO	13
11. MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO	13
12. CONTATTACI	13
13. TABELLA DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	14

2.ISTRUZIONI PER L'USO

Campo di misura

Gamma riflettente: 5~500 Y

Tree range: 5~400 Y

Flag range: 5~200 Y

Regolazione della messa a fuoco


Ruotare l'oculare fino a quando il reticolo e l'oggetto non vengono visualizzati chiaramente all'occhio.

Il telemetro HX-700N è costruito con un oculare regolabile (+/-5 diottrie). Le persone con visioni diverse non hanno bisogno di indossare gli occhiali, possono osservare lo schermo LCD ad occhio nudo.

Commutazione unità

Per selezionare l'iarda o il metro, basta fare clic rapidamente sul pulsante "MODE" per modificare "Y" (iarda) e "m" (metro).

Può misurare la distanza in iarda o metro. L'indicatore dell'unità si trova nella parte inferiore destra dell'LCD.




Istruzioni per l'uso


1. Guarda l'LCD attraverso l'oculare e posiziona il cerchio di mira (situato al centro dell'inquadratura) su un bersaglio a più di 5 iarde di distanza. Fare clic sul pulsante di accensione per accendere, vedrai il display come l'immagine a destra. Premere il pulsante di accensione per eseguire la scansione o bloccare la bandiera, la lettura verrà visualizzata sul display LCD. (Il telemetro laser si spegnerà automaticamente se nessuna operazione entro 8 secondi.)
2. Tute di design anti-inclinazione per il torneo di golf.
3. Display dati LCD: distanza in linea d'aria prima dello spegnimento automatico.
4. **Suggerimenti:** quando lo sfondo del target è complicato o difficile da misurare in modalità di scansione, è possibile utilizzare la modalità di blocco bandiera.

SCAN MODE (SENZA IMPULSO VIBRAZIONE ACCADERE)

Premendo il pulsante "POWER" allinea la bandiera per scansionare, l'icona "Scan" lampeggerà, otterrai la distanza senza sentire il polso.

FLAG LOCK MODE (CON LE VIBRAZIONI A IMPULSI ACCADONO)

Segno della modalità di blocco : Dopo aver agganciato con successo la bandiera, verrà mostrato il cerchio sul segno della bandiera. (Come mostra l'immagine)







Metodo: Dopo aver bloccato con successo la bandiera, verrà visualizzato il cerchio sul logo della bandiera. (come mostra l'immagine , otterrai distanza e sentirai vibrazioni.



3.SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Modello	GX-6F
Dimensione	93 x 38 x 73 mm
Peso	123g
Batteria	CR2-3V
Gamma riflettente	5~500 Y
Tree range	5~400 Y
Flag range	5~200 Y
Deviazione di misura	± 1 Y
Ingrandimento	6 Times
Diametro obiettivo	20mm
Diametro oculare	13mm
Uscita diametro pupilla	3.5mm
Lunghezza d'onda del laser	905nm
Tipo di laser	Class I
Diottria	±3°
Temperature di esercizio	-10~50°C
Temperatura di conservazione	-20~60°C
IP Rating	IPX4 waterproof

4.DESCRIZIONE DEL DISPLAY A SCHERMO

 <p>The diagram shows a circular display area. At the top left, the word "Scan" is written. In the center, there is a crosshair with a small circle in the middle. To the right of the crosshair is a circular icon containing a right-pointing arrow. Below the crosshair, the number "18888" is displayed in a digital font, followed by a small "m" and a "Y" symbol. At the bottom of the display area, there is a battery level indicator icon.</p>	Scan	Scan mode
		Segno della modalità di blocco : Confronto cambio icona
		Indicatore della batteria
		Indicatore target: sovrapporre il cerchio centrale con l'oggetto target da misurare
		Distanza di misurazione: distanza in linea retta
		Visualizzazione dell'unità di distanza

5..NOME COMPONENTI

- ① Obiettivo di trasmissione laser
- ② Obiettivo di ricezione laser
Pulsante di commutazione unità/pulsante
“MODE” (m: metro/a: iarda)
- ③ Tasto di alimentazione/trasmissione
- ④ Messa a fuoco rotante
- ⑤ Occhio di osservazione/LCD
(Schermo a cristalli liquidi)
- ⑥ Scomparti batteria
- ⑦ Foro di collegamento dell'imbracatura



6.COME LAVORARE E PRECISIONE DI RANGE

Il telemetro GX-6F emette impulsi di energia a infrarossi invisibili, sicuri per gli occhi. La sofisticata tecnologia digitale calcola istantaneamente le distanze misurando il tempo impiegato da ogni impulso per viaggiare dal telemetro al bersaglio e di nuovo al telemetro.

Il colore, la levigatezza della superficie, le dimensioni e la nitidezza del bersaglio influenzeranno la sua riflettività e portata.




È difficile da misurare nelle seguenti condizioni e ambienti:

Pioggia o appannamento / il target è troppo piccolo / Bassa riflettività dell'oggetto misurato (colore nero, forma complessa, superficie curva, superficie dell'acqua, superficie di vetro, superficie dello specchio, ecc.) / Batteria scarica.

7. COME INIZIARE

- Rimuovere il coperchio della batteria ruotando il coperchio in senso antiorario..
- Inserire una batteria CR2-3V..
- Inserire prima il polo negativo della batteria al litio nel vano batteria.
- Riposizionare il coperchio della batteria.

Nota: si consiglia di sostituire la batteria una volta ogni 12 mes.


Display	Description
	Sufficient power available
	60%power left.
	Low battery indicator flash: Replace the battery now! *It can be turned on, but it can't shows any data. Meanwhile, vibration will be paused.


Avviso: sostituire la batteria quando viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica.

Se "☹️🔋" viene visualizzato e lampeggia sul LCD schermo, significa "batteria scarica". **A causa della batteria scarica, i dati possono essere visualizzati, ma potrebbero non essere precis.**

Installare/Sostituire la batteria

1. Aprire il tappo in senso antiorario
2. Il polo positivo "+" della batteria al litio CR2 deve essere posizionato verso l'esterno. (guarda l'immagine)
3. Serrare il coperchio della batteria in senso orario dopo aver installato la batteria.




8.ELENCO ARTICOLI

telemetro laser

AOFAR[®]
GOLF RANGEFINDERS**GX-6F**www.aofar.com

Manuale di istruzioni



Borsa, Cordino, panno per la pulizia, Batteria

9.USARE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prevenire che il tuo strumento cada o si danneggi e non manometterlo mai. In caso di rumore anomalo, contattare il servizio clienti della nostra azienda.
- La temperatura di esercizio per questo prodotto è -10 °C~50 °C. Si prega di utilizzare o mantenere lo strumento entro l'intervallo di temperatura operativa ed evitare di utilizzarlo in un ambiente con forti variazioni di temperatura.
- Si prega di non tenere il prodotto sotto la luce diretta del sole, ad alta temperatura o in un ambiente a bassa temperatura per lungo tempo. (ad esempio nel bagagliaio dell'auto).
- Non esporre e puntare alla luce del sole.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in un ambiente con forti radiazioni elettromagnetiche o campi magnetici.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria e conservarla in un luogo fresco e asciutto. Si consiglia inoltre di mettere questo prodotto in una scatola asciutta.
- Non smontare, modificare o riparare il prodotto da soli, il danno dello strumento e l'irradiazione del laser possono causare danni visivi e altri danni.
- Si prega di non utilizzarlo in aree polverose per evitare guasti.
- Anche se il prodotto ha una funzione impermeabile, non bagnarlo o immergerlo intenzionalmente nell'acqua. Quando c'è umidità intorno al pulsante, azionarlo dopo averlo pulito e non usarlo in acqua.
- Si prega di confermare che il coperchio della batteria sia ben chiuso quando viene utilizzato.

Avvertimento!


- Non guardare la lente dell'obiettivo di trasmissione del laser④.
- Non misurare gli occhi degli altri.
- È vietato staccare questo prodotto da soli.
- Dovrebbe essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
-

Attenzione!

- È normale che la lente si bagna quando la temperatura cambia improvvisamente. In questa situazione, rimuovere la batteria e non utilizzare il dispositivo finché non si è asciugato.
- Il passaggio da un luogo freddo a un ambiente caldo del prodotto può causare la formazione di rugiada sull'aspetto e sulle parti interne. Per evitare questo fenomeno, riporre il dispositivo in un sacchetto di plastica impermeabile ed estrarlo dopo che la sua temperatura è aumentata gradualmente.
- Per evitare guasti, non conservare il prodotto in :
 1. Luoghi non ventilati e umidi
 2. L'auto o il bagagliaio esposti al sole
 3. Ambiente con umidità superiore al 90%

※Si prega di non conservare o posizionare l'obiettivo sotto il sole!

La sua funzione di convergenza delle radiazioni può danneggiare l'LCD



10.PRECAUZIONI DELLA BATTERIA AL LITIO

- Per prevenire perdite, calore e incendi, ecc.
 - Non smontare e modificare il prodotto da soli.
 - Non gettarlo nel fuoco o conservarlo ad alta temperatura.
 - Evitare il contatto diretto con oggetti metallici come monete o chiavi (in tasca o in borsa).
- Se la pelle tocca accidentalmente il liquido fuoriuscito, sciacquare immediatamente sotto l'acqua fredda. Se gli occhi o la bocca toccano il liquido che perde, non strofinare. Sciacquare sotto l'acqua fredda e consultare un medico.
- Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Osservare i metodi di trattamento nella propria politica nativa quando si lascia cadere una batteria al litio usata.

11.MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO

Pulisci delicatamente la superficie dell'obiettivo con un panno morbido e pulito per rimuovere le macchie che potrebbero danneggiarlo.

Se sono presenti macchie sulla superficie dell'obiettivo, che possono danneggiare l'obiettivo. Non toccare l'obiettivo con le dita per proteggere il rivestimento dall'aspetto.

12.CONTATTACI

Email: service@aofar.com
Facebook: Aofar Us

Website: www.aofar.com

Register your VIP warranty: www.aofar.com/account/register

13. TABELLA DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se non è possibile accendere il display LCD:

- Premere di nuovo il pulsante di accensione.
- Controllare la batteria o sostituirla se necessario (determinare se è presente un isolante che blocca l'alimentazione della batteria)

Se la misurazione della distanza è anormale:

- Si prega di confermare se l'obiettivo è sporco.
- Assicurati che il cerchio del segno si sovrapponga al tuo obiettivo.

Può essere attivato, ma i dati non verranno visualizzati:

- Bassa tensione della batteria, sostituire la batteria.
- Fuori dal campo di misurazione o inferiore a 5 iarde.
- Cambiare il target di misurazione

Errore di misurazione:

- M/Y non è commutato.
- Anche la pioggia, la nebbia e i bersagli piccoli influenzeranno i risultati della misurazione.

La carica della batteria si esaurisce rapidamente:

- Bassa temperatura ambiente farà sì che la carica della batteria si esaurisca rapidamente.
- Se la batteria non è stata utilizzata per molto tempo dopo averla disimballata, la carica della batteria si esaurirà rapidamente.

AOFAR

www.aofar.com