

inateck® User Guide

Barcode Scanner BS04001


English

⚠ Attention:

- 1) To charge barcode scanners only, this product cannot be used to relay or transmit data.
- 2) Fast chargers are forbidden in case of any damages to the barcode scanner and base. It is recommended to use a 5V/1A charger or connect the product to the USB port of a computer by a cable.
- 3) Please do not disassemble the charging base or put any foreign matters into it, to prevent short circuits or circuit damage.
- 4) It is recommended to store the charging base in a dust-free and dry environment and keep it away from fire and strong magnetic fields. Please do not use a damp cloth to wipe the contacts to prevent short circuits or poor contact.
- 5) If there is any abnormality, please cut off the power immediately.


1. Installation

- 1-1 Connect the charging base with a charger via the included USB cable. When powered up, the blue LED indicator will be on.




1

- 1-2 Insert the adapter into the scanner in the right direction (see illustration).



Note: Please make sure that the adapter pins and the scanning window of the barcode scanner face the same direction.

- 1-3 Plug the scanner into the charging base and then the red LED indicator will stay on, which means the barcode scanner is being charged.



2

2. Charging Base LED Indicator

Indicator	Meaning
Blue Light	Charging base being standby
Red Light	Barcode scanner being charged
Green Light	Barcode scanner fully charged

3. Product Specification

Material	PC/ABS/TPU/Copper
Adapter Dimension(mm)	L68*W32*H28
Charging Base Dimension(mm)	L126*W90*H92

4. Packing List

- Inateck BS04001*1
- USB Cable*1
- User Guide*1

3


Deutsch

⚠ Beachtung:

- 1) Dient nur zum Aufladen. Das Produkt kann nicht zum Übertragen von Daten verwendet werden.
- 2) Verwenden Sie keinesfalls ein Schnellladegerät mit der Ladestation, da Schnellladegeräte den Barcodescanner und die Basis beschädigen können. Es wird empfohlen, ein 5V/1A-Ladegerät zu verwenden oder das Produkt über ein Kabel an den USB-Anschluss eines Computers anzuschließen.
- 3) Öffnen Sie die Ladestation nicht eigenmächtig, um Kurzschlüsse und Schäden am Schaltkreis zu vermeiden.
- 4) Lagern Sie die Ladestation in einer staubfreien und trockenen Umgebung und diese von Feuer und starken Magnetfeldern fern. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch zum Abwischen der Kontakte, um Kurzschlüsse oder Schäden an den Kontakten zu vermeiden.
- 5) Trennen Sie die Ladestation vom Netz, wenn eine Störung auftritt.


1. Installation

- 1-1 Verbinden Sie die Ladestation über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Ladegerät. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die blaue LED-Anzeige.




4

- 1-2 Setzen Sie den Scanner in der richtigen Richtung in den Adapter ein (siehe Abbildung).



Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Adapterstifte und der Kopf des Barcodescanners in die gleiche Richtung zeigen.

- 1-3 Stecken Sie den Scanner in die Ladestation. Die rote LED-Anzeige beginnt zu leuchten, was darauf hinweist, dass der Barcodescanner geladen wird.



5

2. LED-Betriebsstatus

LED-Zustand	Bedeutung
Leuchtet Blau	Ladestation befindet sich im Standby-Modus
Leuchtet Rot	Barcodescanner wird geladen
Leuchtet Grün	Barcodescanner vollständig geladen

3. Produktspezifikationen

Material	PC/ABS/TPU/Kupfer
Maße Adapter in mm (L*B*H)	68*32*28
Maße Ladestation in mm (L*B*H)	126*90*92

4. Packungsinhalt

- Inateck BS04001 *1
- USB-Kabel *1
- Bedienungsanleitung *1

6


日本

⚠ 注意:

- 1) この製品は充電用のみで、データを保存または送信することはできません。
- 2) バーコードスキャナーとベースに損傷の恐れがあるので、急速充電器を使用することは避けてください。5V/1Aアダプターを使用するか、ケーブルでコンピュータのUSBポートに接続することをお勧めします。
- 3) 短絡や回路の損傷を防ぐため、充電ベースを分解したり、異物を入れたりしないでください。
- 4) 充電ベースは、ほこりのない乾燥した環境に保管し、火や強い磁場から遠ざけることをお勧めします。短絡や接触不良を防ぐために、濡れた布を使用して接点を拭かないでください。
- 5) 異常が起きている場合は、すぐに電源を切ってください。


1. 取り付け

- 1-1 付属のUSBケーブルを介して充電ベースを充電アダプターに接続します。電源を入れると、青いLEDインジケータが点灯します。




7

- 1-2 アダプターをスキャナーに正しい方向に挿入します (図示を参照してください)。



ご注意: アダプターピンとバーコードスキャナーの読み取り窓が同じ方向を向いていることを確認してください。

- 1-3 スキャナーを充電ベースに接続すると、赤いLEDインジケータが点灯しっぱなしになります。これは、バーコードスキャナーが充電中であることを意味します。



8

2. 充電ベースのLEDインジケータライト

インジケータライト	動作
青色ライト	待機中
赤色ライト	充電中
緑色ライト	満充電

3. 製品仕様

材質	PC / ABS / TPU / 銅
アダプター外見寸法 (mm)	長 68* 幅 32* 高 H28
充電ベース外見寸法 (mm)	長 126* 幅 90* 高 92

4. パッケージリスト

- Inateck BS04001*1
- USBケーブル *1
- 取扱説明書 *1

9


Français

⚠ Attention:

- 1) Ce produit est destiné uniquement à charger les scanners codes-barres. Il ne permet pas de relayer ou de transmettre des données.
- 2) Les chargeurs rapides sont interdits au risque d'endommager le scanner code-barres et la base. Il est recommandé d'utiliser un chargeur 5V/1A ou de connecter le produit au port USB d'un ordinateur par un câble.
- 3) NE PAS démonter la base de chargement ou n'y placer des matières étrangères afin d'éviter court-circuit ou dégâts du circuit.
- 4) Conservez la base de chargement dans un endroit sec et sans poussière, à l'abri de la lumière et des zones magnétiques fortes. Veuillez ne pas utiliser de chiffon humide pour essuyer les contacts afin d'éviter les courts-circuits ou un mauvais contact.
- 5) Veuillez couper le courant immédiatement si vous trouvez les situations anormales.


1. Installation

1-1 Connectez la base de chargement à un chargeur via le câble USB fourni. Une fois sous tension, l'indicateur LED bleu s'allume.




10

1-2 Insérez l'adaptateur dans le scanner dans le bon sens (voir illustration).



Note: Veuillez vous assurer que les broches de l'adaptateur et la fenêtre de lecture du scanner sont orientées dans la même direction.

1-3 Branchez le scanner sur la base de chargement, puis le voyant rouge reste allumé, ce qui signifie que le scanner de codes-barres est en cours de chargement.



11

2. Indicateur LED sur la Base de Chargement

Indication	Signification
Bleu	La base de chargement est en veille
Rouge	Le scanner codes-barres est chargé par le support
Vert	La charge est finie

3. Spécification du produit

Matériau	PC/ABS/TPU/Cuivre
Dimension de l'Adaptateur (mm)	68*32*28
Dimension de la Base de Chargement (mm)	126*90*92

4. Dans l'emballage

Inateck BS04001*1
USB Cable*1
Manuel d'utilisation*1

12


Italiano

⚠ Attenzione:

- 1) Da utilizzare esclusivamente per ricaricare gli scanner, questo prodotto non può essere usato per trasmettere dati.
- 2) Non utilizzare caricatori veloci per evitare danni allo scanner o alla base. Si prega di utilizzare un caricabatterie 5V/1A o di collegare il prodotto ad una porta USB del computer tramite cavo.
- 3) Si prega di non smontare la base di ricarica e di non inserirvi alcun oggetto estraneo, per evitare danneggiamenti o cortocircuiti.
- 4) Si raccomanda di conservare la base di ricarica in un ambiente pulito e asciutto, e di tenerla lontana dal fuoco o da forti campi magnetici. Si prega di non utilizzare panni umidi per pulire i contatti, al fine di evitare cortocircuiti o falsi contatti.
- 5) In caso di anomalia, si prega di interrompere immediatamente l'alimentazione.


1. Installazione

1-1 1. Collegare la base di ricarica alla fonte di alimentazione tramite cavo USB incluso. Una volta collegata, l'indicatore LED blu si accenderà.




13

1-2 Inserire l'adattatore nello scanner nella corretta direzione (vedi illustrazione).



Nota: Si prega di verificare che i perni dell'adattatore e la lente di scansione siano rivolti nella stessa direzione.

1-3 Inserire lo scanner nella base di ricarica; l'indicatore LED rosso si accenderà, ciò significa che lo scanner è in carica.



14

2. Indicatore LED della base di ricarica

Indicatore	Significato
Luce blu	La base di ricarica è in standby
Luce rossa	Lo scanner in carica
Luce verde	La ricarica della scanner è completa

3. Specifiche del prodotto

Materiale	PC/ABS/TPU/Rame
Dimensioni dell'adattatore (mm)	68*32*28
Dimensioni della base di ricarica (mm)	126*90*92

4. Packing List

Inateck BS04001*1
USB Cable*1
User Guide*1

15


Español

⚠ Atención:

- 1) Este producto no puede utilizarse para retransmitir o transmitir datos, sino exclusivamente para cargar lectores de códigos de barras.
- 2) Los cargadores rápidos están prohibidos en caso de que se dañe el lector de código de barras y la base. Se recomienda utilizar un cargador de 5V/1A o conectar el producto al puerto USB de un ordenador mediante un cable.
- 3) Por favor, no desmonte la base de carga ni introduzca elementos extraños en ella, para evitar cortocircuitos o daños en el circuito.
- 4) Se recomienda guardar la base de carga en un entorno seco y sin polvo y mantenerla alejada del fuego y de campos magnéticos fuertes. Por favor, no utilice un paño húmedo para limpiar los contactos para evitar cortocircuitos o contacto deficiente.
- 5) Si hay alguna anomalía, por favor corte la corriente inmediatamente.


1. Instalación

1-1 Conecte la base de carga con un cargador mediante el cable USB incluido. Cuando esté encendida, el indicador LED azul se encenderá.




16

1-2 Inserte el adaptador en el lector en la dirección correcta (véase la ilustración).



Nota: Asegúrese de que las clavijas del adaptador y la ventana de lectura del lector de códigos de barras estén orientadas en la misma dirección.

1-3 Conecte el escáner a la base de carga y el indicador LED rojo permanecerá encendido, lo que significa que el lector de código de barras se está cargando.



17

2. Indicador LED de la base de carga

Indicador	Significado
Luz Azul	Base de carga en reposo
Luz Roja	Lector de código de barras cargando
Luz Verde	Lector de código de barras totalmente cargado

3. Especificaciones del producto

Material	PC/ABS/TPU/Cobre
Dimensiones del adaptador(mm)	L68*A32*A28
Dimensiones de la base de carga(mm)	L126*A90*A92

4. Contenido del paquete

Inateck BS04001*1
Cable USB*1
Guía del usuario*1

18

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)
Fax: +49 341 5199 8413
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社
電話番号: +81 06 7500 3304
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Importer/Responsible Person:

Europe

F&M Technology GmbH
Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland
Tel: +49 341 5199 8410

UK

Inateck Technology (UK) Ltd.
95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom,
HP16 0AL
Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Licheng Technology Co., Ltd.
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

材质：105g 铜版纸
尺寸：70*100mm（折后）