



يرجى إزالة الغلاف الخارجي لجهاز الكمبيوتر




Desktop PC



Laptop PC

يتمل صحيح وربط يوازي تثبيت برنامج SSD M.2 ورجى تركيب محرك الأقراص



Desktop PC

\*According to mechanical specifications for a suitable size M.2 SSD

2

ثم يتصل جهاز الكمبيوتر وتثبيت نظام التشغيل



Desktop PC



Laptop PC

\* Please make sure the SSD transfer mode is enabled in the BIOS and its alignment is recommended to get full play of SSD performance

3

\* fanxiang لشركة البريد عن مستخدم [www.fanxiangssd.com](http://www.fanxiangssd.com) يرجى زيارة

**يرجى قراءة هذا الكتيب قبل الاستخدام [مهم]**

بعد هذا الفتح جهازًا جديدًا يُغيّر كثيرًا الخواري يعرض على نسخة النسخ المهمة المحفوظة في هذا الموقع الإلكتروني في وسط تخزين أخرى بصورة تلقائية. نحن لا نحمل مسؤولية في هذا أو فنان البيانات المخزنة على هذا المنتج أو منتجاتنا المقدمة به كما لا يمكننا إصلاح المعلومات المضمنة أو استعادتها أو استرجاعها. نلاحظ أنه إذا تعذر حفظ البيانات في هذا المنتج لسبب ما، فلنأخذ لا نحمل أي مسؤولية (إلى سبب من الأسباب).

**عناصر خدمة الضمان**

صديقًا العزيز:

إذا واجهت أي مشكلات أثناء الاستخدام يرجى الاتصال [fanxiang.com](http://fanxiang.com) بشكلًا إلكترونيًا أو الاتصال بالخدمة والشرائه منتج من سجل المشتريات في أي وقت وسوف نقوم بالرد على الفور [fanxiang.com](http://fanxiang.com) عن عملاء من مختلف

support@fanxiangssd.com) بريدنا الإلكتروني (

نتم بالمسئلة التي نتحدا نوع فحص ومراقبة الجودة ذات الصلة توفر العملاء خدمة ممتازة ضمن سنوات.

**من أجل سلامتك**

ووضع هذا قسم الاحتياطات اللازمة لتفادي تعرض المستخدمين للخطر ولتقليل الأضرار والمشاكل وتضمن الاستخدام الآمن والموثوق

يرجى التأكد من مراعاة الأتياء المفروضة عند الاستخدام

**تحذير**

عند سماع صوت الرعد، يرجى عدم لمس المنتج. قد يهزأك، لأنه قد تصدق كهربائية

في حالة وجود عطل أو خلل بالمنتج، يرجى عدم تعديله. قد تؤدي محاولة المستخدم في حدوث حريق أو مسحة كهربائية أو خلل في المنتج، يرجى عدم فصله عن الأجهزة المتصلة.

قبل تركيب هذا المنتج أو إزالته أو تعاقبه، تأكد من فصل مصدر الطاقة عن الأجهزة المتصلة والأجهزة الطرفية. وافصل سلك الطاقة من الحاسوب. قد يؤدي عدم فصل سلك الطاقة إلى حدوث مسحة كهربائية.

يُمنع استخدام المنتج بالقرب من السجدة، والإسفلح، وأرضي الخشب المدهون، وسنوبريون وغيرها من المواد التي يمكنها إلقاء شرارة على الأسطح البلاستيكية والخشبية. قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.

تجنب استخدام المنتج بالقرب من السجدة، والإسفلح، وأرضي الخشب المدهون، وسنوبريون وغيرها من المواد التي يمكنها إلقاء شرارة على الأسطح البلاستيكية والخشبية. قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.

**الاحتياطات اللازمة عند الاستخدام**

عند استخدام هذا المنتج، لا تم فصله من مصدر الطاقة أو إزالته فجأة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل أو فقدان البيانات.

- قد لا تتمكن من ضبط القرص على وضع الاستعداد أو استئناف استخدام القرص أو تعديله.
- لجهاز الكمبيوتر قبل BIOS جهاز الكمبيوتر، قد يتم إعادة إعداد BIOS. تمت إعادة إعدادات BIOS من قبل الشركة المصنعة. قد لا تتمكن من BIOS من قبل إعادة إعدادات BIOS. تم تثبيت نظام التشغيل على الجهاز الكمبيوتر، فقد لا تتمكن من BIOS من قبل إعادة إعدادات BIOS. تم تثبيت نظام التشغيل.
- يرجى عدم استخدام الكاشطة لإزالة التلوث عند استئناف المنتج. قد يؤدي ذلك إلى تلف جزء التركيب.
- لا يطبق ضماننا تلقائيًا على جهاز الكمبيوتر أو حدوث تلف أو خلل نتيجة التركيب أو الفك. يرجى الاتصال بنا.

**الاحتياطات اللازمة عند نقل الجهاز/التخلص منه**

- لتجنب ارتفاع حرارة البيانات، تجنب حمل البيانات للتحقق لمنع حدوث مشكلات. مع حذف المعلومات، يرجى استخدام برامج وحفظ البيانات الخاصة بالبيانات.
- عند التخلص من هذا المنتج، يجب اتباع الحكومة المحلية.

**أولاً: خدمة الضمان لمدة خمس سنوات**

في حالة حدوث أي مشكلات تتعلق بجودة خلال خمس سنوات بعد التزويد، والتي لم تحدث بسبب الاستخدام غير السليم من قبل المستخدم، فإننا نقدم خدمة استبدال مجانية. يرجى الاتصال بنا في وقت وسوف نقوم بالرد على الفور.

**ثانياً: تعليمات الضمان**

يجب أن توافق مع القوائم التالية fanxiang SSD أن شروط الضمان الخاصة بحركات أقراص التخزين على مشرق المنتج (JSN) التي يتم إصدارها مع منتجاتنا. يرجى الاتصال بنا في وقت وسوف نقوم بالرد على الفور. لا تشمل خدمة الضمان المنتجات التي لا تحمل تعليمات.

**ثالثاً: الحالات التي لا تغطيها خدمة الضمان.**

- المنتجات التي ليس به جزء SSD محرك أقراص
- التلف، قوة التآكل
- الأضرار الخارجية للحدوث، SATA، تصدق المستخدم غير السليم في حدوث أضرار مادية مثل تعرض واجهة التخزين، PCB، جرحي تعرض
- تغير فرسز الترددات أو قلة أو عدم دمجها
- حدث تلف من صنع الإنسان أو الاستخدام غير السليم، وحدث تلف بسبب عوامل خارجية لا يمكن تجنبها مثل
- المنتجات التي لا تحمل تعليمات، وما إلى ذلك
- لا يمكن إصلاح المنتجات من خلال الهاتف أو غير ذلك. يجب إرسال المنتج أو استبدال بعض مكوناته.

السبب وضرورة استبدال SSD متضمنة: الحفاظ بوضع الحقن في تقديم التمسور البيئي لتزويد على

